

# Procédés « boîte chaude »



## Machines à noyauter :

- ❑ Pour boîte à noyaux à plan de joint vertical ou horizontal
- ❑ Machines spéciales selon cahier des charges client
- ❑ Construction suivant la norme européenne
- ❑ Tous process ( Shell moulding, résines inorganiques, boîte tiède)
- ❑ Transformation de machines « boîte froide » pour adaptation à une résine inorganique

